

Abb.	Bauschadstoffe
-------------	----------------

Teerhaltiger Parkettkleber



Abb.	Bauschadstoffe
-------------	----------------

Kernbohrung im Boden der Wartungsgrube einer Kfz-Werkstatt; das Öl ist fast 20 cm tief in den Beton eingedrungen (am rechten Bildrand Oberfläche des Grubenfußbodens (Estrich)).



Abb. 6688

Bauschadstoffe

Kernbohrung im Fußboden eines Klassenzimmers im Erdgeschoß: (v.l.n.r.: Linoleumbelag, Estrich, **teerhaltige** Feuchtigkeitssperre, Beton)



Abb. 2448

Bauschadstoffe

Alu-kaschierte Mineralwolle-Dämmstoffe zur Isolierung eines Ziegeldaches; laut Analyse handelt es sich hierbei um **krebserzeugende** Stoffe



Abb. 4696

Bauschadstoffe

Akustik-Dämmplatte mit **PCB**-haltigem Anstrich



Abb. 4750

Bauschadstoffe

Trittschalldämmung (Mineralwolle mit **cancerogenen** Fasern unter **teerhaltiger** Korkdämmung) unter Fußbodenfliesen

